

*اثر گرمایش ریزموج بر ساختار ظریف رشته‌های پلی استر

Effect of Microwave Heating on the Fine Structure of Polyester Filaments

صادقه برهانی^{۱*}، مصطفی یوسفی^۱، محمد مرشد^۱، جلال برهانی^۲

۱- اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده نساجی، کدپستی ۸۴۱۰۴، آذربایجان، مرکز آموزش عالی فنی شهید محسن مهاجر، صندوق پستی ۸۱۶۴۵/۳۱۵

دریافت: ۸۱/۱۱/۲۲، پذیرش: ۸۱/۶/۳۱

چکیده

صرف‌جویی در زمان واتری از نیازهای فوری برای صنعت نساجی است و با بکارگیری فنون جدیدی که امکان مصرف کمتر را فراهم می‌کند، این منظور حاصل می‌شود. در زمینه استفاده از گرمایش ریزموج در برخی از فرایندهای نساجی مانند خشک کردن و رنگرزی پژوهش‌های زیادی انجام شده است. هدف از این مقاله بررسی ساختار فیزیکی رشته‌های پلی استر تیمه جهت یافته و کاملاً جهت یافته پس از قرار گرفتن در معرض گرمایش ریزموج است. تغییر ساختار فیزیکی با تغییر خواص فیزیکی رشته‌ها همراه است و در نتیجه بررسی آن از این جهت اهمیت دارد. ساختار رشته‌های پلی استر پس از عمل آوری با ریزموج از راه اندازه‌گیری قطر، ظرافت، آرایش بافتگی، شاخص بلوریگی، استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی؛ مشاهدات میکروسکوپ الکترونی، نتایج حاصل از پراش برتو ایکس و همچنین رفتار رشته‌ها در واکنش نجزیه شبیابی با متیل آمین بررسی شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که ساختار فیزیکی رشته‌های پلی استر در اثر گرمایش ریزموج تغییر محروس نیست، ولی در مورد رشته‌های تیمه جهت یافته ساختار فیزیکی، به دلیل قرار گرفتن در آب جوش که لازمه عملیات ریزموج است، تغییر می‌کند.

واژه‌های کلیدی: ساختار ظریف، پلی اتیلن ترلفات، جمع شدگی، ریزموج، رشته

Key Words: fine structure, polyethylene terephthalate, shrinkage, microwave, filament

مقدمه

موادی که قابلیت جذب ریزموج را دارند مواد تلف کننده (lossy) نامیده می‌شوند. مولکولهای یک ماده تلف کننده مانند آب در فرکانس‌های تابش ریزموج می‌تواند به ارتعاش در آید. این عمل باعث اتصال دی الکتریک انرژی ورودی شده و این انرژی تبدیل به گرمایش می‌شود. قابلیت یک ماده برای جذب تابش بستگی به خواص قطبش الکتریکی مولکولهای آن و پارامترهای میدان مغناطیسی دارد [۲-۵]. در مجاورت یک میدان الکترومغناطیس با

ناحیه ریزموج دارای فرکانس بالا و طول موج کوتاه (۰/۰۱-۱ m) بین امواج رادیویی و امواج زیر قرمز در طیف الکترومغناطیس قرار گرفته است [۶-۷].

قطبیس یونی و چرخش دو قطبی دو مکانیسم اصلی تولید گرمایش در ناحیه ریزموج اند، قطبش زمانی روی می‌دهد که یونهای موجود در یک محلول شبیابی به طرف یک میدان الکتریکی حرکت کنند و مکانیسم گرمایش در اثر چرخش دو قطبی بستگی به وجود

* بخشی از این مقاله به صورت سخنرانی در چهارمین کنگره ملی مهندسی نساجی ایران، سال ۸۱، دانشگاه یزد ارائه شده است.

** مسئول مکاتبات، پیام نگار: Borhani@cc.iut.ac.ir